



HOLZSPALTER DHH 1050/7 TC

EAN: 4015671019578

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):

26075 27063 27064 27930 28169 28724 28727 28728 28841 28842 28843 29031 29104 29107 30899 31094 31095
 31139 31687 31688 31693

Beschreibung:

Robuster Holzspalter, Spaltmesser aus Spezialstahl, alle Stahlteile mit hochwertiger Pulverbeschichtung, speziell Elektromotor mit hochwertiger Hydraulikpumpe Ausstattung: 2-fach höhenverstellbarer Spalttisch, 2-Hand-Bedienung mit Sicherheitsgriffen, verstellbarer Spalthub, große Räder inkl. 2-Hand Fahrbügel, SchalterStecker-Kombination mit Notaus-Taster, 4-seitige Säulenführung oben und unten.

Ersatzteilliste zu: 01957 / FSL01957-02

Zeichnung zu: 01957 / FSL01957-02

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt	
	3	1959-02003	Spaltsäule	1	3	72,18	85,89
	6	1959-02006	Plastikdeckel	1	1	2,93	3,49
	7	1959-02007	Klemmschraube	1	1	2,17	2,58
	10	1959-02010	Hubeinstellstange komplett	1	1	15,62	18,59
	11	1959-02011	Gleitplatte	4	1	3,70	4,40
	13	1959-02013	Hydraulikzylinder	1	2	167,23	199,00
	18	1959-02018	Hydraulikschlauch C1	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
	19	1959-02019	Hydraulikschlauch C2	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
	22	1959-02022	Gleitrahmen	1	2	Artikel nicht mehr lieferbar.	
	23	1959-02023	Blech	1	1	6,38	7,59
	26	1959-02026	Querverbindung	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
	35	1959-02035	Abdeckung	1	3	15,96	18,99
	36	1959-02036	Rad	2	3	14,20	16,90
	37	1959-02037	Clip Radachse	2	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
	38	1959-02038	Radachse	1	1	8,91	10,60
	39	1959-02039	Grundgestell	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
	40	1959-02040	Ölstandsanzeige	1	1	7,30	8,69
	41	1959-02041	Tisch	1	3	57,06	67,90
	42	1959-02042	Bedienhebelgriff	2	1	1,39	1,65
	43	1959-04043	Bedienhebel	2	1	8,23	9,79
	53	1957-02053	Elektromotor 400 V	1	5	184,79	219,90
	54	1959-02054	Motoradapter	1	1	4,53	5,39
	55	1959-02055	Motorflansch	1	1	4,62	5,50
	58	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
	67	1959-02067	Hydraulikschlauch C3	1	2	Artikel nicht mehr lieferbar.	
	71	1959-02071	Ölfilter	1	2	7,55	8,98
	74	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
	75	1959-02075	Hydraulikventil	1	3	106,30	126,50
	76	1959-02058	Winkel	1	2	4,16	4,95
	78	1959-02078	T-Stück	1	1	3,61	4,30
	79	1959-02079	Rundstopfen	1	1	1,92	2,28
	85	1999-01085	Bedienarm komplett vvl.	1	5	36,13	42,99
	86	1999-01086	Bedienarm komplett vvr.	1	5	36,13	42,99
	87	1959-02087	Bolzen oben komplett	1	2	4,62	5,50
	88	1959-02088	Hebel Ventil	1	1	7,97	9,48
	89	1959-02089	Rücklaufleitung	1	1	6,38	7,59
	90	1959-02090	Dichtung Rücklaufleitung	1	1	1,76	2,09
	91	1959-02091	Ansaugleitung	1	1	6,10	7,26
	92	1959-02092	Seegerring	1	1	0,83	0,99
	93	1959-02093	Bolzen unten	1	2	5,45	6,49
	94	2013-01027	Expandergummi	1	1	3,28	3,90
	95	1959-02095	Haltekralle rechts	1	2	4,61	5,49
	96	1959-02096	Haltekralle links	1	2	4,61	5,49
	97	1959-02097	Dichtung Ansaugleitung	1	1	2,31	2,75
ohne Abb.	1959-02080	Hydraulikpumpe Gleiche Anschlüsse	1	5	119,24	141,90	
ohne Abb.	1959-02084	Zubehörsatz	1	1	4,53	5,39	
ohne Abb.	1959-02094	Tischarretierung komplett	1	1	12,81	15,24	
ohne Abb.	2010-01029	Klemmschraube M8	1	1	2,03	2,42	
ohne Abb.	2040-01049	Klemmschraube Spaltkreuz M12	1	1	2,68	3,19	
ohne Abb.	2056-01083	Ein- / Aus Schalter	0	1	43,92	52,26	
ohne Abb.	01981	SPALTKREUZ ZU 1959 DHH 1050 / 6TC	0	2	Artikel nicht mehr lieferbar.		

