



HOLZSPALTER DHH 1250/12 T

EAN: 4015671019622

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):

48547 49336 49337 49338 49339 49761 49762 49931 50346 50347 50348 50903 50904 50905 51217 51218 51219 51398 51399 51524 51741 51757 51915 51988 52032

Beschreibung:

Ausstattung: •2-Hand-Sicherheitsbedienug mit Handschutz•Spaltnesser aus Spezialstahl•Elektromotor mit hochwertiger Hydraulikpumpe•Tiefeinschub mit zusätzlichem Schwenktisch und abnehmbarem Basistisch•Große leichtgängige Transporträder•Motor mit Alu-Gehäuse für gute Wärmeableitung und hohe Einschaltdauer•stufenlos einstellbarer Spalthub•Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungslöser•4-seitige Säulenführung (wechselbar)•Inkl. Spaltkreuz Vorlaufgeschwindigkeit: 0,03 m/s Rücklaufgeschwindigkeit: 0,15 m/s Maße (H x B x T): 1.120 x 570 x 850 mm Tischgröße: ca. 380 x 300 mm

Ersatzteilliste zu: 01962 / FSL01962-01

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 01962 / FSL01962-01

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	1959-02042	Bedienhebelgriff	2	1	1,39	1,65
2	1959-02079	Rundstopfen	2	1	1,92	2,28
3	1962-01003	Bolzen oben komplett	1	1	5,08	6,05
4	1962-01004	Spaltsäule	1	3	73,86	87,89
5	1962-01005	Gleitplatte seitlich	2	2	8,39	9,98
6	1962-01006	Gleitplatte vorne	1	2	8,39	9,98
7	1962-01007	Hydraulikzylinder	1	4	211,68	251,90
8	1962-01008	Bolzen unten komplett	1	1	5,27	6,27
9	1959-02007	Klemmschraube	1	1	2,17	2,58
10	1962-01010	Hubeinstellstange komplett	1	1	9,07	10,79
11	1962-01011	Hebel Ventil komplett	1	1	3,61	4,30
12	1962-01012	Hydraulikschlauch C1	1	3	18,48	21,99
13	1962-01013	Hydraulikschlauch C2	1	3	18,48	21,99
14	1962-01014	Schutzblech	1	1	6,38	7,59
15	1962-01015	Querverbindung	1	1	6,01	7,15
16	1962-01016	Abdeckung	1	3	15,62	18,59
17	1962-01017	Rad	2	2	16,80	19,99
18	1962-01018	Radsicherung	2	1	0,83	0,99
19	1962-01019	Tischarretierung	1	1	14,34	17,06
20	1959-02040	Ölstandsanzeige	1	1	7,30	8,69
21	1962-01021	Tisch	1	2	46,13	54,89
22	1962-01022	Schwenktisch	1	3	73,03	86,91
23	1962-01023	Bolzen Bedienarm	2	1	4,53	5,39
24	1959-02095	Haltekralle rechts	1	2	4,61	5,49
25	1962-01025	Bedienarm komplett vvr.	1	3	27,65	32,90
26	2013-01027	Expandergummi	1	1	3,28	3,90
27	1962-01027	Bedienarm komplett vvl.	1	3	27,65	32,90
28	2053-01081	Schalter 400 V	1	1	43,92	52,26
29	1962-01029	Lüfterrad	1	1	6,38	7,59
30	1962-01030	Lüfterradabdeckung	1	1	6,38	7,59
31	1962-01031	T-Stück	1	1	4,53	5,39
32	1962-01032	Hydraulikschlauch C3	1	3	21,17	25,19
33	1962-01033	Hydraulikventil	1	3	106,30	126,50
34	2000-01024	Messingwinkel A	4	1	3,61	4,30
35	1962-01035	Ansaugleitung	1	1	5,03	5,99
36	1962-01036	Ölfilter	1	3	8,32	9,90
37	1962-01037	Rücklaufleitung	1	1	4,53	5,39
38	2000-01030	Dichtung	1	1	Artikel nicht mehr lieferbar.	
39	2005-01023	Hydraulikpumpe	1	2	108,40	129,00
40	1962-01040	Klemmkasten	1	1	6,01	7,15
42	1962-01042	Bedienhebel	2	1	6,38	7,59
43	1959-02096	Haltekralle links	1	2	4,61	5,49
46	1962-01046	Gleitplatte hinten	1	2	8,39	9,98
47	1962-01047	Radachse	1	1	6,38	7,59
ohne Abb.	1962-01045	Dichtungssatz Pumpe	1	3	Artikel nicht mehr lieferbar.	
ohne Abb.	1962-01048	Motor komplett	1	5	188,99	224,90
ohne Abb.	02042	Spaltkreuz zu 2040 / 2003 / 2004 / 1962	0	2	54,58	64,95
ohne Abb.	02043	Spaltkeilverbreiterung zu 2003	0	2	37,77	44,95
ohne Abb.	02044	Spaltkeilverlängerung zu 2040 / 1962	0	3	64,66	76,95

