



## Kompressor 400/10/50 N

EAN: 4015671500151

### Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):

47777 48325 48571 49009 49010 49051 49432 49768 50511 50512 51003 51230 51231 51761 51762 51763 51764  
 51977 52131 52582 53042 53043 53044 53047 53262 53438 53439 53440 53441 53442 53443 53444 53445 53446  
 53592 53837 54380 54646 55441 55509 55628 55730 55731 55732 55733 55734 55735 55736 55737 55738 55739  
 56254 56542 56877 56990 57099 57183 57350 57397 57448 57566 58040 58184 58263 58390 58460 58502 58680  
 58681 58786 58787 58788 58912 58913 59057 59058 60002 60003 60029 60031 60185 60186 60371 60372 60373  
 60443 60444 60445 60591 60688 60792 60941 61065 61131 61389 61765 61790 62271 62428 62676 62845 63323  
 63324 64012 64013 64347 64348 64349 64401 64402 64576 64599 64605 65181 65440 65511 65556 65646 66019  
 66316 66324 66561 66562 66782 67081 67082 67806 67807 67913 67914 68351 68917 68918 68919 69913 70261  
 70500 71077 71441 71611 72329 72633 73110 73317 74071 74170 74264 74435 74645 75604 75698 75699 75700  
 76563 76564 76565 76668 76670 77548 79583 80624 81199 81722 81955

### Beschreibung:

•Ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat•Direktantrieb•Transportgriff•Druckschalter•2 Manometer (Kesseldruck und Arbeitsdruck)•2 Druckluftkupplungen, Druckminderer (Arbeitsdruck)•Sicherheitsventil•Rückschlagventil, Kondensatablassschraube, Luftfilter•Doppelfuß mit Gummipuffer•Räder aus Kunststoff.

### Ersatzteilliste zu: 50015 / FSL50015-05

VMg = verbaute Menge  
 RG = Rabattgruppe

### Zeichnung zu: 50015 / FSL50015-05




Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	50015-05001	Luftfilter	2	1	12,85	15,29
2	50054-09013	Zylinderkopf	2	1	21,17	25,19
3	50054-09015	Zylinderkopfdichtung	2	1	7,30	8,69
4	50054-09016	Ventilplattensatz	2	1	16,80	19,99
5	50015-04015	Ventilplattendichtung	2	1	7,30	8,69
6	50054-09032	Ventilplättchen (2 Stück)	2	1	3,24	3,86
7	50054-09017	Zylinderdichtung unten	2	1	5,08	6,05
8	50015-05008	Zylinderfußdichtung	2	1	5,35	6,37
9	50054-04016	Ölstopfen	1	1	2,96	3,52
10	50015-05018	Pleuel	2	1	11,92	14,18
11	50015-05011	Kolben inkl. Kolbenringe	2	1	26,34	31,34
12	50015-05012	Deckel Kurbelwellengehäuse	1	1	26,34	31,34
13	50015-05013	Deckeldichtung	1	1	7,30	8,69
14	50015-05014	Druckleitung Zyl-Verteiler Lang WICHTIGER HINWEIS zu: 50015-05014 ohne Schneidring (50015-05038) und Überwurfmutter (50015-05039)	1	1	7,86	9,35
15	50054-09007	Winkelstück	3	1	7,58	9,02
16	50015-05016	Verteiler WICHTIGER HINWEIS zu: 50015-05016 Sitzt zwischen dem Verteiler und der abgeschlossenen Druckleitung zum Rückschlagventil ein 90° Winkel, benötigen Sie diese Version! Sollte der 90° Winkel nicht verbaut sein, benötigen Sie den Verteiler mit der Artikel-Nr. 71170-01016. Diesen finden Sie weiter unten in der Liste o.Abb.	1	3	14,34	17,06
17	99999-10091	Überlastschalter 12 A	1	3	10,08	12,00
20	50015-05020	Lüfterrad	1	1	9,16	10,90
21	50015-05021	Grill PVC	1	1	13,77	16,39
22	50015-05022	Abdeckung PVC	1	1	16,55	19,69
41	50015-05041	Druckleitung Zyl-Verteiler kurz WICHTIGER HINWEIS zu: 50015-05041 ohne Schneidring (50015-05038) und Überwurfmutter (50015-05039)	1	1	7,86	9,35
ohne Abb.	50015-05038	Schneidring	6	1	0,83	0,99
ohne Abb.	50015-05039	Überwurfmutter	6	1	1,39	1,65
ohne Abb.	50015-05042	Klemmkasten	1	2	9,16	10,90
ohne Abb.	50041-03070	Anlaufventil (A)	1	3	7,55	8,98
ohne Abb.	71170-01016	Verteiler	1	1	14,34	17,06
ohne Abb.	99999-10025	Kondensator 70µf mit Kabel WICHTIGER HINWEIS zu: 99999-10025 Bitte prüfen ob Kondensator mit Kabel oder mit Steckanschlüssen ist.	0	3		Artikel nicht mehr lieferbar.
ohne Abb.	99999-10029	Kondensator 70µf mit Steckanschl. WICHTIGER HINWEIS zu: 99999-10029 Bitte prüfen ob Kondensator mit Kabel oder mit Steckanschlüssen ist.	0	3	18,39	21,88