



VERTIKUTIERER GV 1700 E

EAN: 4015671941220

Gilt für folgende Seriennummern (die 5 ersten Ziffern):
 61560 64346

Beschreibung:

•1.700 W Induktionsmotor•Stabiles Metallgehäuse•Ergonomisch geformter höhenverstellbarer Fahrgriff•6-fach Höhenverstellbare Arbeitshöhe•50 l Fangsack für ausreichend Arbeitszeit•Große leichtgängige Räder•Messerschwinge mit 13 Stk. Doppelmesser

Ersatzteilliste zu: 94122 / FSL94122-02

VMg = verbaute Menge
 RG = Rabattgruppe

Zeichnung zu: 94122 / FSL94122-02

Bild	Ersatzteilnr.	Bezeichnung	VMg	RG	Preis € excl. MwSt	UVP € incl. MwSt
1	94122-02001	Zahnriemen 575-5M15	1	1	6,38	7,59
2	94122-01002	Achshülse vvr.	1	3	8,23	9,79
3	94122-01003	4-Kant Adapter	1	2	2,03	2,42
4	94122-01004	Kondensator	1	1	8,23	9,79
5	94122-01005	Riemenscheibe Messer	1	1	6,38	7,59
6	94122-01006	Befestigungsblech	1	1	1,11	1,32
7	94122-01007	Achsbefestigung unten vvr.	1	1	2,03	2,42
8	94122-01008	Messer	1	1	2,68	3,19
9	94122-01009	Abstandshalter	1	1	0,83	0,99
10	94122-01010	Vertikutiereinsatz	1	5	32,26	38,39
11	94122-01011	Achshülse vvl.	1	3	8,23	9,79
12	94122-01012	Hebel Höhenverstellung	1	1	2,68	3,19
13	94122-01013	Rad	4	1	6,38	7,59
14	94122-01014	Höhenverstellung	1	1	3,24	3,86
15	94122-01015	Radachse vorne links	1	1	4,53	5,39
16	94122-01016	Gummilippe	1	1	7,30	8,69
17	94122-02017	Grasfangsack	1	3	18,39	21,88
18	94122-01018	Auswurfklappe	1	1	7,30	8,69
19	94122-01019	Motorabdeckung	1	1	8,23	9,79
20	94122-01020	Halteplatte hinten vvl.	1	1	2,68	3,19
21	94122-01021	Feder Auswurfklappe	1	1	0,83	0,99
22	94122-02022	Holmbefestigung oben	2	1	2,68	3,19
23	94122-01023	Radachse hinten	1	1	3,61	4,30
24	94122-01024	Radkappe	4	1	2,68	3,19
25	94122-02025	Holmbefestigung unten	2	1	2,68	3,19
26	94122-01026	Achsabdeckung Messer	1	1	3,61	4,30
27	94122-01027	Achse Auswurfklappe	1	1	2,96	3,52
28	94122-01028	Holm unten	1	1	13,77	16,39
29	94122-02029	Kabelclip	1	1	0,18	0,21
30	94122-01030	Holm oben	1	3	13,77	16,39
31	94122-01031	Bügelbefestigung vvr.	1	1	2,03	2,42
32	94122-01032	Totmann-Bügel	1	1	6,38	7,59
33	94122-01033	Druckschalter komplett	1	2	13,77	16,39
ohne Abb.	94122-01034	Splint Bügelbefestigung	2	1	0,28	0,33
ohne Abb.	94122-01035	Halteplatte hinten vvr.	1	1	2,68	3,19
ohne Abb.	94122-01036	Riemenscheibe Motor	1	1	5,08	6,05
ohne Abb.	94122-01037	Radachse vorne rechts	1	1	4,53	5,39
ohne Abb.	94122-02099	Zubehörbeutel	1	1	4,53	5,39

WICHTIGER HINWEIS zu: 94122-02099
 bestehend aus: 1x Kabelzugentlastung; 1x Schraubendreher
 Schlitz/Kreuzschlitz

